



## Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä




### Työturvallisuus

- TR-mittaus, työmaan tavoite 95,0 %

TR-keskiarvo  
Viimeisin mittaus  
Korjaamattomia havaintoja

96.46%  
19.03.2025  
0 kpl



☐ Turvallisuushavainnot

☒ TR

☐ Työturva

### Tapaturmattomat työpäivät (ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia)

⇒ 205 kpl



03 / 2025

## Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

### Työmaatilanne

#### Valmistuneet työvaiheet

- Maanvarainen lattia, liikuntahalli
- Väliseinämuuraus
- LJH:n pinnoitteet
- Ikkuna-asennukset

#### Käynnissä olevat työvaiheet


- Julkisivun puuverhous
- Kevyet väliseinät
- Hallin ulkoseinien sisäpuolen levytykset
- Märkätilatasoitukset
- IV- kanava asennukset
- Lämpö- ja vesijohtorungot

#### Alkavat työvaiheet

- Tasoitus- ja maalaustyöt

#### Aikataulu

- Ote yleisaikataulusta





## Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

### Valokuvia työmaasta

